

Leawo UHD ドライブツール使用ガイド

Leawo 正式サイト:https://www.leawo.org/ip/製品詳細ページ:https://www.leawo.org/ip/uhd-drive-tool/製品ダウンロード:https://www.leawo.org/ip/uhd-drive-tool/製品使用ガイド:https://www.leawo.org/ip/uhd-drive-tool/



目次

パート 1: Leawo UHD ドライブツールについての紹介	3
パート 2: 対応する 4K UHD ドライブリスト	4
パート 3: Leawo UHD ドライブツールを認証する方法	5
ステップ 1: Leawo UHD ドライブツールを PC で起動します。	6
ステップ 2: 「ライセンス登録」で Leawo UHD ドライブツールを認証します	7
ステップ 3: ライセンスコードを入力する	8
パート 4: Leawo UHD ドライブツールの使い方	10
ステップ 1: UHD ドライブを選択	10
ステップ 2: ターゲットファームウェアを選択する	12
ステップ 3: ファームウェアをダウングレードする	13
パート 5 : UHD ドライブに関する FAQs	15
▶UHD Friendly ドライブと UHD Official ドライブの意味は?	15
▶私の UHD ドライブは Leawo 系製品を対応する場合、ファームウェアをダウ	ングレ
ードする必要がありますか?	15



パート 1: Leawo UHD ドライブツールに

ついての紹介

4K 放送を視聴するときに、ドライブのファームウェアに互換性がないなどの 問題が発生する可能性があります。通常、4K UHD ドライブ内の既存のファー ムウェアは互換性がなく、UHD バックアップソフトウェアが UHD ディスクから データを読み取ることができず、個人用に UHD をコピーまたはリッピングする ことはできません。この場合、Leawo UHD ドライブツールを利用して、4K UHD のファームウェアをダウングレードします。成功にダウングレードされた 4K UHD ブルーレイは特定のソフトによって再生、変換、コピーすることができま す。例えば、Leawo Blu-ray Player、Leawo Blu-ray コピーや Leawo Blu-ray 変換などの人気ソフトを使って、4K ブルーレイディスクを暗号化、変換、コピ ー、再生することができます。





パート 2: 対応する 4K UHD ドライブリス ト

専門な UHD ドライブツールとして、Leawo UHD ドライブツールは現在、LG や Asus などの大手メーカーの人気の高いほぼ全ての 4K UHD ドライブをサポート できます。また、Leawo Software の技術者はますます多くの 4KUHD ドライブ モデルのサポートに力を注いでいます。

対応する 4K UHD ドライブリスト	
ASUS BC-12D2HT	もう検証された
ASUS BW-16D1HT	もう検証された
LG BH16NS40	もう検証された
LG BH16NS55	もう検証された
LG WH16NS58	もう検証された
LG WH16NS60(Official)	もう検証された
LG BU40N(Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N)(Official)	もう検証された
LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Official)	もう検証された
LG BH14NS58	もう検証された
LG BH16NS58	もう検証された
LG WH14NS40	もう検証された
LG WH16NS40	もう検証された
LG WP50NB40	もう検証された
ASUS BC-12B1ST b	
ASUS BW-16D1H-U	
LG BE16NU50	
LG BH14NS50	
LG BH16NS50	
LG BH16NS60	
LG BP50NB40(Official)	
LG BP55EB40	
LG BP60NB10(Official)	
LG CH12NS40	
LG UH12NS40	
Buffalo BRUHD-PU3-BK(Official)	
Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N(Official)	



パート 3: Leawo UHD ドライブツールを

認証する方法

Leawo UHD ドライブツールは無料試用版と購入正式版はあります。無料試用版 ではファームウェアをダウングレードできないことをご注意ください。ファー ムウェアをダウングレードする場合、正式版を購入してプログラムを認証する 必要があります。ここでは Leawo UHD ドライブツールの認証する方法を紹介 s ます。



ステップ 1: Leawo UHD ドライブツールを PC で起動し ます。

Leawo UHDドライブツール		口購入	₩ - ×
	オプティカルドライブ情報		
オプティカルドライブ:			
			0
インターフェイス:	UHD互換性:		
現在のファームウェア:			
UHD対応のファームウェア:			
	Log		
 14:54:14 Leawo UHDドライブン 14:54:14 Windows 10 64-bit 14:54:14 SCSI/ATAPIデバイス 	Yールを起動 t, build 18363 を検索中…		
① 14:54:14 ドライブリストを更新して	います		
 14:54:14 UHDドライブを発見でき 	きませんでした。 UHDドライブが接続される	ことを確認してください。	
状態:			
	再試行		



ステップ 2: 「ライセンス登録」で Leawo UHD ドライブ ツールを認証します

右上のアイコンをクリックして、「ライセンス登録」をクリックしてください。

		1	$- \times$	
	オプティカルドライブ情報			
オプティカルドライブ:			言語	
インターフェイス・	UHD互換性・		ユーザーガイド バグレポート 制品信報	
現在のファームウェア:			アップデートの確認	忍
UHD対応のファームウェア:				
	Log			
 ① 18:44:24 Leawo UHDドライズ ① 18:44:24 Windows 10 64-b ① 18:44:24 SCSI/ATAPIデバイズ ① 18:44:24 ドライブリストを更新し ① 18:44:25 UHDドライブな発見る 	ブッールを起動 bit, build 18363 スを検索中・・・ っています できませんでした。 UHDドライブが接続されることを確認してください。			



ステップ3: ライセンスコードを入力する

既にライセンスコードをお持ちの方は、ライセンスコードをボックスに入力して、

Leawo UHDドライプツール		「「購入」 非一
	オプティカルドライブ情報	
オプティカルドライブ:		
		* 0
インターフェイス:	UHD互换性:	
現在のファームウェア:		
UHD対応のファームウェア:		
💆 5 12:		×
	Leawo UHDドライブツール	
(〕14:54:14 製品登録□-		$\overline{\mathbf{O}}$
(i) 14:54:14 (i) 14:54:14		
14:54:14		
₩ 14:54:14	史新	· 購入
状態:		
	田 田仁	

ご注意: ライセンスコードをお持ちでない方は、「購入」ボタンをクリック して、Leawo UHD ドライブツールの購入ページで関連するライセン スコードを購入してください。



ステップ 4: Leawo UHD ドライブツールを成功に認証

「このモジュールは成功に認証されました。製品版としてご利用いただけます。」というメッセージが出たら、Leawo UHD ドライブツールを成功に正式版になり、強力な製品機能を楽しめます。

Leawo UHD	ドライブツール			₩ -	- ×
		オプティカルドライブ情報			
オプティカルドライン	ブ:				
I:[HL-DT-ST-	BD-RE BP60NB10]			0	
インターフェイス:	USB	UHD互换性; Friendly			
現在のファームウン	ı7: 1.01				
UHD対応のファ-	-6717 :				
1.02	🧕 ライセンス登	· 绿	×		
		Leawo UHDドライブツール			
15:00:29	製品登録⊐−ド:		$\overline{\mathbf{O}}$		
(1) 15:00:29 (1) 15:00:29) J	このモジュールは成功に認証されました。製品版としてご利用いただけます。			
(1) 15:00:29 (1) 15:00:32	2	更新購入			
① 15:00:32 ① 15:00:32	2 ファームリエア1月報4				
() 15:00:32	2 指定したファームウ:	:ア: 1.02 コンガレード (ボタンをカロックレアください)			
0 15.00.32		12712 13472279770 CULEV%			
状態:					
		ファームウェアをダウングレード			



パート 4: Leawo UHD ドライブツールの 使い方

直感的に操作できるインタフェースやわかりやすいガイドラインを備えるため、ファームウェアダウングレード経験やプロなファームウェア知識を持っていない初心者でも、この優れた Leawo UHD ドライブツールをうまく利用できます。

ステップ1: UHD ドライブを選択

UHD ドライブを PC に接続し(外付けドライブの場合)、Leawo ドライブツールを起動し ます。オプティカルドライブリストから必要な UHD ドライブを選択します。



オプティカルドライブ情報			
オブティカルドライブ:			
J:[PHILIPS-SPD2216T]	•	0	
I:[HL-DT-ST-BD-RE BH16NS58]		\sim	
J:[PHILIPS-SPD2216T]			
現在のファームウェア: 1.01			
UHD対応のファームウェア:			
1.02			
① 14:54:14 Windows 10 64-bit, build 18363 ① 14:54:14 SCSI/ATAPIデバイスを検索中…			
① 14:54:14 SCSI/ATAPIデバイスを検索中…			
(1) 14:54:14 ドライブリストを更新しています			
① 14:54:14 UHDドライブを発見できませんでした。UHDドライブが接続されることを確認してください。			
① 14:56:15 SCSI/ATAPIデバイスを検索中…			
① 14:56:15 ドライブリストを更新しています			
① 14:56:19 ドライブを見つけた 1 - I:[HL-DT-ST-BD-RE BP60NB10]			
① 14:56:19 ドライブを選択 1 - I:[HL-DT-ST-BD-RE BP60NB10], ファームウェア:1.01			
① 14:56:19 ファームウェア情報を確認しました。ファームウェア: 1.02, 1.01			
① 14:56:19 指定したファームウェア: 1.02			
① 14:56:19 「ファームウェアをダウングレード」ボタンをクリックしてください。			
状態:			



ステップ2: ターゲットファームウェアを選択する

ドライブの詳細情報を確認した後、「UHD 対応のファームウェア」でファームウェアバージョンを選択して、「ファームウェアをダウングレード」ボタンをクリックします。

	オプティカルドライブ情報	
オプティカルドライブ:		
I:[HL-DT-ST-BD-RE BP60NB10]		0
インターフェイス: USB	UHD互换性: Friendly	
現在のファームウェア: 1.01		
UHDX9160777-74717/:		
1.02		
1.02	>	
1.01		
1.00		
① 14:54:14 SCSI/ATAPIデバイスを核	食索中···	
① 14:54:14 ドライブリストを更新してい	ます	
 14:54:14 UHDドライブを発見できま 	ませんでした。 UHDドライブが接続されることを確認してください。	
● 14:56:15 SCSI/ATAPIテバイスを核	検索中… 	
 14:56:15 トライノリストを更新してい 14:56:10 ドライブを目つけた 1 - たけ 		
14:56:19ドリイクを見りた I-1: 14:56:19 ドライブを選択 <u>1 - I・「」</u>	[HE-DT-ST-BD-RE BP60NB10] ファールウェア・1.01	
 14:56:19 ファームウェア情報を確認 	しました。ファームウェア: 1.02. 1.01	
① 14:56:19 指定したファームウェア:	1.02	
① 14:56:19 「ファームウェアをダウングレ	ノード」ボタンをクリックしてください。	
状態:		

ご注意:ファームウェアのダウングレードの実行中は、電源を切らない、ドライブを取り 外きない、Leawo UHD ドライブツールを終了しないでくださいというメッセージが出るこ とがあります。「継続」ボタンをクリックしてダウングレードを開始します。



ステップ 3: ファームウェアをダウングレードする

Leawo onbr 9479-16		35 -	
,	オプティカルドライブ情報		
オプティカルドライブ:			
I:[HL-DT-ST-BD-RE BP60NB10]		• 0	
インターフェイス: USB	UHD互换性: Friendly		
現在のファームウェア: 1.01			
UHD対応のファームウェア:			
1.02			
	Log		
① 15:03:42 Leawo UHDドライブツールを	起動		
① 15:03:42 Leawo UHDドライブツールを ① 15:03:42 Windows 10 64-bit, buil	起動 18363		
 15:03:42 Leawo UHDドライブツールを 15:03:42 Windows 10 64-bit, buil 15:03:42 SCSI/ATAPIデバイスを検索 15:03:42 8ライブリストを再新しています 	起動 d 18363 中…		
 15:03:42 Leawo UHDドライブツールを 15:03:42 Windows 10 64-bit, buil 15:03:42 SCSI/ATAPIデバイスを検索 15:03:42 ドライブリストを更新しています 15:03:45 ドライブを見つけた 1 - I:「HL 	起動 d 18363 中 - - - DT-ST-BD-RE BP60NB10]		
 15:03:42 Leawo UHDドライブツールを 15:03:42 Windows 10 64-bit, buil 15:03:42 SCSI/ATAPIデバイスを検索 15:03:42 ドライブリストを更新しています 15:03:45 ドライブを見つけた 1 - I:[HL 15:03:45 ドライブを選択 1 - I:[HLD 	起動 d 18363 中… - - DT-ST-BD-RE BP60NB10] T-ST-BD-RE BP60NB10], ファームウェア:1.01		
 15:03:42 Leawo UHDドライブツールを 15:03:42 Windows 10 64-bit, buil 15:03:42 SCSI/ATAPIデバイスを検索 15:03:42 ドライブリストを更新しています 15:03:45 ドライブを見つけた 1 - I:[HL 15:03:45 ドライブを選択 1 - I:[HL-DT 15:03:45 ファームウェア情報を確認しまし 	起動 d 18363 中… - - - DT-ST-BD-RE BP60NB10] T-ST-BD-RE BP60NB10], ファームウェア:1.01 した。ファームウェア: 1.02, 1.01		
 ① 15:03:42 Leawo UHDドライブツールを ① 15:03:42 Windows 10 64-bit, buil ① 15:03:42 SCSI/ATAPIデバイスを検索 ① 15:03:42 ドライブリストを更新しています ① 15:03:45 ドライブを見つけた 1 - I:[HL ① 15:03:45 ドライブを選択 1 - I:[HL-D⁻ ① 15:03:45 ファームウェア情報を確認しまし ① 15:03:45 指定したファームウェア: 1.0 	起動 d 18363 中… - -DT-ST-BD-RE BP60NB10] T-ST-BD-RE BP60NB10], ファームウェア:1.01 した。ファームウェア: 1.02, 1.01 2		
 ① 15:03:42 Leawo UHDドライブツールを ① 15:03:42 Windows 10 64-bit, buil ① 15:03:42 SCSI/ATAPIデバイスを検索 ① 15:03:42 ドライブリストを更新しています ① 15:03:45 ドライブを見つけた 1 - I:[HL ① 15:03:45 ドライブを違択 1 - I:[HL-D⁻ ① 15:03:45 アームウェア情報を確認しまし ① 15:03:45 指定したファームウェア : 1.0 ① 15:03:45 「ファームウェアをダウングレード ① 15:03:45 「ファームウェアをダウングレード 	起動 d 18363 中… - 		
 ① 15:03:42 Leawo UHDドライブツールを ① 15:03:42 Windows 10 64-bit, buil ① 15:03:42 SCSI/ATAPIデバイスを検索 ① 15:03:42 ドライブリストを更新しています ① 15:03:45 ドライブを見つけた 1 - I:[HL ① 15:03:45 ドライブを選択 1 - I:[HL-D⁻ ① 15:03:45 ファームウェア情報を確認しまし ① 15:03:45 指定したファームウェア : 1.0 ① 15:03:45 「ファームウェアをダウングレード ① 15:06:44 ファームウェアをダウンロードして 	は起動 d 18363 中… - 		
 ① 15:03:42 Leawo UHDドライブツールを ① 15:03:42 Windows 10 64-bit, buil ① 15:03:42 SCSI/ATAPIデバイスを検索 ① 15:03:42 ドライブリストを更新しています ① 15:03:45 ドライブを見つけた 1 - I:[HL ① 15:03:45 ドライブを選択 1 - I:[HL-D⁻ ① 15:03:45 ファームウェア情報を確認しまし ① 15:03:45 指定したファームウェア : 1.0 ① 15:03:45 「ファームウェアをダウングレード ① 15:06:44 ファームウェアをダウンロードしています… 	起動 d 18363 中… - -DT-ST-BD-RE BP60NB10] T-ST-BD-RE BP60NB10], ファームウェア:1.01 した。ファームウェア: 1.02, 1.01 2 ミュボタンをクリックしてください。 こいます。少々お待ち下さい…		



ステップ 4: ファームウェアを更新しましたらコンピュー

ターを再起動する

ファームウェアは更新完了というメッセージが出てから、コンピューターを再起動してください。ここまで、4K UHD ドライブのファームウェアを成功にダウングレードします。

	オプティカルドライブ情	青報	
オプティカルドライフ			
I:[HL-DT-ST-E	D-RE BP60NB10]		- 0
インターフェイス:	USB UH	D互换性: Friendly	
現在のファームウェ	7:101		
701-0777 - 1474			
UHD対応のファー	גליד :		
1.02	■ Leawo UHDドライブツール	×	
	ファームウェア更新完了!		
₩ 15:03:42	今すぐPCを再起動。		
15:03:42			
15:03:45			
15:03:45			
0 15:03:45	を再起	動後で	
15:03:45			
0 13.03.45	コンドームウェアをガウトロードコルランセンリックひていたの	±L1	
U 15:06:44	リアーハリエアダウリ ノロートロル います。 少々 わせり下る	м.	
15:06:44 15:16:31	ファームウェアダウンロードしています。少々お付う下す ファームウェアダウンロード完了!		
 15:06:44 15:16:31 15:16:31 	ファームウェアをラウンロードしています。少々お待ち Fd ファームウェアダウンロード完了! ファームウェアを更新しています。少々を待ちください。	電源はOFFにしないでください!	



パート5: UHD ドライブに関する FAQs

▶UHD Friendly ドライブと UHD Official ドライブの意味

は?

UHD Friendly ドライブ:「UHD Blu-ray ドライブ」ではなく「BDXL」をサポートして いる通常の Blu-ray ドライブである。UHD Blu-ray に対応するにはファームウェアをダウ ングレードする必要があります。

UHD Official ドライブ: UHD Blu-ray に対応する UHD Blu-ray ドライブである。

▶私の UHD ドライブは Leawo 系製品を対応する場合、フ ァームウェアをダウングレードする必要がありますか?

UHD ドライブは Leawo 系製品を対応する場合、ファームウェアをダウングレード/更新しなくてもよいです。